

10.Состояние фасада здания: - удовлетворительное (требуется покраска).

11.Состояние мебели – удовлетворительное.

12. Готовность учреждения к зиме - гидравлическая опрессовка и промывка системы теплоснабжения проведена (акт промывки б/н от 27.07.2016г., акт опрессовки б/н от 27.07.2016 г.)

13. Наличие акта о проведении замеров сопротивления изоляции электросети и заземления): - замеры проведены (Технический отчет от 12.03.2014 г.)

14. Состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения – учреждение оборудовано АПС. В наличии 9 огнетушителей, пожарные краны – 0 шт., пожарные рукава находятся в исправном состоянии (акт проверки системы пожаротушения от № 27 от 01.08.2016 г.)


15.Виды охраны в учреждении - в учреждении имеется тревожная кнопка, на главном входе организовано дежурство вахтера в течение всего рабочего дня.

16. Состояние: водоснабжения – удовлетворительное, электроснабжения – удовлетворительное, канализации – удовлетворительное

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии  О.Н. Киселева

Члены комиссии:

 Л.Е. Румянцева

 М.С. Харитонова